


REVIZNÍ DOMOVNÍ ŠACHTA
KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE-I.ETAPA



LEGENDA:

- 1. LITINIVÝ POKLOP - POJÍZDNÝ D400, NEPOJÍZDNÝ B125
- 2. RÁM LITINOVÉHO POKLOPU
- 3. TĚSNĚNÍ
- 4. TELESKOPICKÁ TRUBKA
- 5. ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA
- 6. PE SPODNÍ DÍL ŠACHTY
- 7. POTRUBÍ

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING.PETR MATUŠKA	DATUM	04.164
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.STANISLAV JURÁŇ	10/2015	
VYPRACOVAL	ING.STANISLAV JURÁŇ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA			
ZADAVATEL	OBEC DOLNÍ ÚJEZD	ZAK. ČÍSLO	1990
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	1:100
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	
PROJEKT KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE-I.ETAPA			PARÉ
OBJEKT SO 04 - ODBOČKY PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA REVIZNÍ DOMOVNÍ ŠACHTA			ČÍSLO PŘÍLOHY D.5.4